

## Sisällysluettelo

### Lähtökohdat ja tauastatyö

Nykytilanne, piliruostukset ja valokuvat  
Nykytilanteen laserkeilaus ja malintaminen  
Ajatuskartta kirkon korjauksesta  
Nykyiset taserot Kirkossa  
Estetötönmyys  
Maalauskeleja vanhar esineet  
Lattian nykytilanne ja tutkitut vahitoehdot  
Istumapaikat ja tutkitut esimerkkiteilanteet  
Parven ja urkujen nykytilanne ja tutkitut vahitoehdot  
Kirkkosalin rajaminen  
Mahdolliset laajentumissuunnat  
Massatutkielma laajentumisvaihtoehdosta  
Valtun vahitoeodon tarkentaminen

### Liedon Pyhän Pietarin kirkko

#### Muutossuunnitelma

20.1.2020

### Muutossuunnitelma vaihtoehto 1

Toimenpiteet  
Lattian toteuttaminen yhteen tasoon  
Pohjapirustus  
Lasiseinän toteuttaminen  
Uudet urut  
Uusi lisäosa: Ulkoarkkitehtuurija materiaalit  
Uusi lisäosa: Havainnekuvia  
Uusi lisäosa: Julkisivupiirustukset


### Muutossuunnitelma vaihtoehto 2

Toimenpiteet  
Pohjapirustus

NOAN  
architectur estudio

Liedon Pyhän Pietarin kirkko  
Muutossuunnitelma  
20.1.2020

Avaldettu vuonna 2020  
Laitosnumero: 0000000000000000  
0000 239 201  
laatu@liitovirasto.fi




Asemapiirustus

Lähtökohdat ja taustatyö



Nykytilanne



Nykytilanne



Nykytilanteen laserkeilaus ja mallintaminen

Nykytilanteen laserkeilaus ja mallintaminen



## Ajatuskartta Liedon kirkkon korjauksesta

## Nykyiset tasaoerot kirkkossa



1. Apteekin ja lattian välissä on kirkkosalissa ja sakaristossa. Tämä on suosittu paikka vesi- ja sokerin säilytyspaikaksi. On myös käytetty tonttua ja muuta materiaalia vesi- ja sokerin säilytyspaikaksi.

2. Kirkon lämpökaapitiloihin ja sakaristoon on johtava portaali. Tämä on suosittu paikka vesi- ja sokerin säilytyspaikaksi.

3. Kirkon lämpökaapitiloihin ja sakaristoon on johtava portaali. Tämä on suosittu paikka vesi- ja sokerin säilytyspaikaksi.

4. Kirkon lämpökaapitiloihin ja sakaristoon on johtava portaali. Tämä on suosittu paikka vesi- ja sokerin säilytyspaikaksi.

5. Kirkon lämpökaapitiloihin ja sakaristoon on johtava portaali. Tämä on suosittu paikka vesi- ja sokerin säilytyspaikaksi.


6. Sakaristoon on johtava portaali. Tämä on suosittu paikka vesi- ja sokerin säilytyspaikaksi.

7. Apteekin ja lattian välissä on johtava portaali. Tämä on suosittu paikka vesi- ja sokerin säilytyspaikaksi.

8. Pihapiirustuksissa on johtava portaali. Tämä on suosittu paikka vesi- ja sokerin säilytyspaikaksi.




## Esteettömyys




Tavoitteena esteettömyys ja kulttuurihistoriallinen arvo  
tuotteiden ja ritiläärampien sijaan


## Maalaukset ja vanhat esineet




1. Vihkristi
2. Vihkivalo
3. Vihkristi on merkitty pojan omalla symbolilla
4. Kaksivuoren metsistä ja puunrakka
5. Vanha kirkkosalin seinä
6. Vanhan metsätien puunrakka
7. Hovin valaisin rotkisli tektilä
8. Unperin murattu uovi?
9. Taulu
10. Taulu
11. Seikkailulaus
12. Seikkailulaus
13. Oikeohjaaja (juutela), oivakorouedit ja vanhat?
14. Ehdokaslaus
15. Koristelaus ja pyydäksimero (ossionomaipalyympäristös).
16. Calvary-ryhmä
17. Koristelaus
18. Seikkailulaus
19. Seikkailulaus
20. Kapikello
21. Alttaritaulu
22. Kruusikruunu



Lattian vanha korjausuuuntitelma



Lattian nykyiset krot



Ylätasoa pyritään laskemaan yksi askelma


= n. 160mm korkoon 23.93

Alataso nostetaan kaksi askelmaa

= n. 320mm korkoon 23.93

-> Uusi lattia kauttaaltaan asetuhoneen lattiapinnan korrossa

Lattian nykytilanne



Tutkittuja lattiavaihtoehtoja



Terracotta



Vaalea kivi



Luonnonkivi



Unikki lattiakuvio



Ornamenti

## Istumapaikat

### Yleistä

Yleistä  
-kirkossa tällä hetellä olevat istumapaikat:


BHÖ kirkon palkki 18kpl = 144 paikkaa (sali)  
2hö kirkon ikkuna palkki 6kpl = 12 paikkaa (sali)  
1hö kirkon ikkuna palkki 25kpl = 25 paikkaa (sali)  
1hö kirkon ikkuna palkki 11kpl = 52 paikkaa (altaari)  
1hö kirkon ikkuna palkki 56kpl = 56 paikkaa (pikkukirkko)  
1hö kirkon ikkuna palkki 43kpl = 43 paikkaa (parvi)

PAIKAT YHTEENSÄ  
289 paikkaa (lattataso)  
43 paikkaa (parvi)  
332 Istumapaikkapalikkaa

-tavotteenia säilyttää istumapaikkojen määrä  
tilaisuuksiin  
-varasäätijotettavat tuolit uovat joustavuutta eri

### Yleistä


Yleistä  
-kirkon mitoteettuun noin 400 hengelle  
(332 istumapaikkaa + 68 seisomapalikkaa)  
-tavotteenia säilyttää istumapaikkojen (352kpl) määrä  
-vapaaasti sijoitetut tuolit tuovat joustavuutta eri  
tilaisuuksiin



Normalitilanne, 230 istumapaikkaa  
Pikkukirkon paikat 35 istumapaikkaa  
lisäksi mahdolliset seisomapalikat ja parven paikat


Täysi kirkko, 400 istumapaikkaa  
lisäksi mahdolliset seisomapalikat ja parven paikat

## Istumapaikat



Täysi kirkko, 400 istumapaikkaa  
lisäksi mahdolliset seisomapalikat ja parven paikat

### Tutkittuja tilanteita istumapaikoista




### Parvi ja urut nykytilanne ja tutkitut vaihtoehdot



## Kirkkosalin rajaaminen

### Tutkitut laajennusvaltoehdot ja mahdolliset suunnat



Kirkkotila rajattu umpiseinällä



Kipailutusvalteen viito




Nykytilanne

## Massatutkielma laajentumisvaihtoehtoista

### Valitun vaihtoehdon tarkentaminen vaihtoehtoiset sijainnit



Kuvia pienoismallista



Muutossuunnitelma  
Vaihtoehto 1

## Muutossuunnitelma vaihtoento 1

Toimenpiteet

### Rakenteelliset muutokset

Lattiarakenteen uusiminen ja lattian saataminen yhteen tasoon  
Parven purkauksien korjaus ja puhdistus ja osittainen entisöinti  
Ikkunoiden kunnostaminen  
Ovien ja ovialukkujen kunnostus ja muuttaminen  
Sisääntäyntien lisäkaamien esteettömäksi  
Lasisiän rakentaminen kirkkosaliin ja pikkukirkkoon välillä  
Uuden ovialikon rakentaminen pikkukirkkoon  
Uusien urkujen rakentaminen tilan rakentamisen asehuoneeseen  
Varastotilan ja teknisen tilan rakentaminen asehuoneeseen  
WC:n rakentaminen asehuoneeseen  
Sakastiin klinkideiden kalusteiden ja nykyisen vesipisteen uusiminen

### Muutokset kirkkosaliissa

Penkkiien poistaminen  
Kalustuksen uusiminen  
Vapaastiikalustettavat tilat kirkon takaosassa  
Säilytyskaapiston rakentaminen pikkukirkkoon  
Uusi alttaritila  
Uusi ikastearlatti

Kastepuun rakentaminen  
Sirrettävän soittopöydän sijoittaminen kirkkosaliin  
Näytelyvitrinän rakentaminen asehuoneeseen

### Talotekniset muutokset


Lattialämmitysrenseri uusiminen  
Äänentoistojärjestelmän uusiminen  
Valaisuksien osittainen uusiminen  
Sähkö ja halvysjäjetelmät  
Tarvittavan postiolmankavahdon rakentaminen

### Lisärakentaminen

Juuden lisäosaan ja etelätilan rakentaminen

## Muutossuunnitelma vaihtoehdo 1

Pohjapiirustus



- Uusi alttaritila, alttaritaso luomoneuvalla  
Kastepuun ja alttaritilaa lähestävä palkka ja astellia laudassa  
Hienovärien säymynutto latitaltarasta  
Lattiarakenteeseen integroitu nousova katseluki  
Katelaki etuoissa erillinen polvistumiskoroke  
Koriteleuvonti latassa, alihennä ja rannatunkeittit  
Pavutumiskade, sirrettyä  
Hienoväriä säymynutto latitalrasta vesihiha vanhoista hautapaikoista  
Klimaat-talayksiköt, jatkaapito n=200  
Krimppi pieniissä jossa salyytystä kuu öörökeelle  
8.




**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**  
Uudet urut, lattia ja tuolit



**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**  
Lasiseinän toteuttaminen

**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**  
Lattian pintamateriaali vaihtoehdot



Casalgrande, amazzonia, dragon white

**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**  
Urut väri-inspiraatio




Casalgrande, amazzonia, dragon black







Muutossuunnitelma vaihtoehto 1  
Urut värvivaihtoehdot



Muutossuunnitelma vaihtoehto 1  
Urut värvivaihtoehdot



## Muutossuunnitelma vaihtoehto 1

Uusi lisäosa: Ulkotarkkitehtuurin ja materiaalit



Julkisivupinta,  
Patinoitu kupari, Nordic brown



Uudisosaan sisäseinät,  
Siliikaattipohjainen liertopinta



Sisäänkäynti,  
Lasitettu puoli lämmän eteenen



Kivijalka,  
Harmaagranitti




Uudisosaan kantava runko,  
Poroton-massitiiliharkko

## Muutossuunnitelma vaihtoehto 1

Uusi lisäosa: Havainnekuvia




Uusi selkeä ajallinen kerrostuma  
-Yksaineinen massa  
-Halmoon integroitu talotekniikka  
-Ikunalaistus ukosetään pinnassa  
-Täysin tasinen välosa



**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**

Uusi lisäosa: Julkisivupiirustukset

Julkisivu itään




**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**


Uusi lisäosa: Julkisivupiirustukset

Julkisivu pohjoiseen


**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**  
Lattian toteuttaminen yhteen tasoon  
Leikkaus A-A  
Lattian korkotason nykytilanne




**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**  
Lattian toteuttaminen yhteen tasoon  
Leikkaus A-A  
muutossuunnitelma




**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**  
Lattian toteuttaminen yhteen tasoon  
Leikkaus B-B  
Lattian korkotason nykytilanne




**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**  
Lattian toteuttaminen yhteen tasoon  
Leikkaus B-B  
muutossuunnitelma



**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**  
Lattian toteuttaminen yhteen tasoon  
Leikkaus C-C  
Lattian korkotason nykytilanne




**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1**  
Lattian toteuttaminen yhteen tasoon  
Leikkaus C-C  
Lattian korkotaso muutossuunnitelma




Vaihtoehdosta 1 tehtiin versio 1.1  
museoviraston 1.9. antaman lausunnon  
jälkeen.

**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1.1**  
Pohjapiirustus



**Muutossuunnitelma  
Vaihtoehto 2**



**Muutossuunnitelma vaihtoehto 1.1**  
Uusilisäosa: Havainnekuva

## Muutossuunnitelma vaihtoehdo 2

Toimenpiteet

### Rakenteelliset muutokset

Lattiarakenteen uusiminen ja lattian saataminen yhteen tasoon  
Parven purkamien  
Sisäseinien korjaus ja puhdistus ja osittainen entisöinti  
Ikkunoiden kunnostaminen  
Ovienvaavia uusittaminen  
Sisääntyyntien lisäkaamien estettömäksi  
Lasisieniin rakentaminen kirkkosaliin ja pikkukirkkoon välin  
Uusien urkujen rakentaminen  
Estettömän WC-tilan rakentaminen urun jalustaan  
Varastotilan ja teknisen tilan rakentaminen asehuoneeseen  
WC-tilan rakentaminen asehuoneeseen  
Sakastiin klinkideiden kalusteiden ja nyrkyisen vesipisteiden uusiminen

### Muutokset kirkkosaliissa


Penkkien poistaminen  
Kalustuksen uusiminen  
Vapaasti kalustettavat tilat kirkon takaosassa  
Säilytyskaapiston rakentaminen pikkukirkkoon  
Uusi alttaritila  
Uusi ikastearlatti  
Kastepuun rakentaminen  
Siirrettävän soittopöydän siijoittaminen kirkkosaliin  
Näytelyvitrinän rakentaminen asehuoneeseen

### Talotekniset muutokset

Lattialämmitysken uusiminen  
Äänentoistojärjestelmän uusiminen  
Valaisuksien osittainen uusiminen  
Sähkö ja halvitsjäjestelmät  
Tarvittavan poistoilmavalhdon rakentaminen

## Muutossuunnitelma vaihtoehdo 2

Pohjapiirustus



1. Uusi alttaritila, alttaritaso luomoneuvalla
2. Kastekalusteiden kalusteiden ja nyrkyisen vesipisteiden uusiminen
3. Lattiarakenteeseen integroitu, uusva katalakkikäyri
4. Katalakkikäyri, erillinen polvistumiskoroke
5. Koritelevoihin latatessa, alihina ja rannatunkeittit
6. Povatuumikaide, sileitävä
7. Henkilövarain säymäntila lattialatasissa vesiä vahioista haittaa paikasta
8. Klimaat-talvi voikäytetään, jotta kappilo i-900
- Kirjeessä perusteltu johtaa saliväistystä kouluonkorkeelle

## Liedon Pyhän Pietarin kirkko

muutossuunnitelma

20.1.2020

Arkkitehtitoimisto NOAN

0400 238 301

etuuni.sukunimi@noan.fi

www.noan.fi

@architecturestudio\_noan

Suunnittelututkimus:

Lassi Viitanen  
Caspar Åkerblom  
Ville Reima  
pääsuunnittelija  
projektitarkeitit  
tietomallivastaava



N O A N  
a r c h i t e c t u r e s t u d i o

Liedon Pyhän Pietarin kirkko  
Muutossuunnitelma  
20.1.2020  
Arkkitehtitoimisto NOAN  
Lassi Viitanen  
Caspar Åkerblom  
Ville Reima  
0400 238 301  
etuuni.sukunimi@noan.fi  
www.noan.fi  
@architecturestudio\_noan